

Schanzmühle, Werkhofstrasse 33
4503 Solothurn
Telefon 032 627 71 12
Telefax 032 627 72 93
medien.mail@kapo.so.ch

Medienmeldung vom 15. August 2010

CODE: 100549/leth

Erschwil: Selbstunfall mit Lastwagen

Am Samstagnachmittag war ein Lastwagenfahrer auf der Passwangstrasse von Beinwil in Richtung Breitenbach unterwegs. Kurz nach der Gemeindegrenze zu Erschwil verlor der Fahrer die Herrschaft über seinen Lastwagen und verunfallte.

Auf der Passwangstrasse in Erschwil kam es am Samstag, 14. August 2010 kurz nach 13.30 Uhr zu einem Selbstunfall mit einem Lastwagen. Der Chauffeur fuhr von Beinwil herkommend in Richtung Breitenbach. Auf dem Gemeindegebiet von Erschwil geriet der Chauffeur aufgrund der nassen Strasse auf die Gegenfahrbahn. Da ihm ein korrekt fahrendes Fahrzeug entgegen kam leitete er sofort eine Vollbremsung ein und lenkte seinen Lastwagen nach rechts, um so eine Kollision mit dem Personenwagen zu verhindern. Dabei verlor der Fahrer die Herrschaft über den Lastwagen, wodurch er auf die Strassenböschung auffuhr und das Fahrzeug in der Folge auf die linke Seite kippte. Aufgrund der Seitenlage des Gefährts liefen mehrere Liter Hydrauliköl über die Strasse in einen Schacht und in der Folge in den Lüssel-Bach. Durch die ausgerückte Feuerwehr Breitenbach wurde sofort eine Ölsperre errichtet. Das Öl konnte so frühzeitig gebunden und aufgefangen werden. Im Weiteren waren die Feuerwehr Erschwil, ein Mitarbeiter des Amtes für Umwelt, sowie weitere Einsatzkräfte zur Bergung des Lastwagens und Reinigung der Strasse im Einsatz. Personen wurden beim Unfall keine verletzt. Es entstand Sachschaden von einigen zehntausend Franken.

Die Passwangstrasse musste für die Bergung des Lastwagens und die Reinigung der Strasse rund zwei Stunden gesperrt werden.

